



Foto 1.- Acequia en el camino del nacimiento del río Tuejar



Foto 2.- Obra de drenaje PK 72+900.



Foto 3.- Sifón en el PK 73+160



Foto 4.- Acequias de riego afectadas.



Foto 5.- Obra de drenaje y cruce de acequia en PK 73+240.



Foto 6.- Drenaje de la carretera CV-35 canalizado en acequias de riego.



Foto 7.- Vista de salva cuneta existente en el camino del cementerio



Foto 8.- Vista de la línea de telefonía afectada por el proyecto.



Foto 9.- Vista de otro tipo de acequias afectadas por el proyecto.



Foto 10.- Vista del tipo de imbornal existente en la CV-390.



Foto 11.- Vista de las arquetas de iluminación y anclajes de las farolas.



Foto 12.- Vista del tipo de farolas existentes en la entrada de Tuejar.